

**Отчёт**

**о выполнении предписания об устранении нарушений по пожарной безопасности  
№ 40-1-533 в ГБДОУ детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга**

**По адресу: Санкт-Петербург, пр.Королева, д.72 к.1**

| №<br>п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности   | Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|----------|--|--|--|--|
| 1        | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1        | На дверях помещения № 123 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр «Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-03 «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 1 ч. 2 ст. 1; 11.2 ч. ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021   | Выполнено  |
| 2        | На дверях помещения № 125 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр «Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а  | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные  | 01.11.2021   | Выполнено  |
|          | также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   | постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479  |  |  |

|   |  |   |            |           |
|---|--|---|------------|-----------|
|   | безопасности»  |   |            |           |
| 3 | На дверях помещения № 126(согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. ст. 6, ст. 87, ст. 88<br>Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 4 | На дверях помещения № 127(согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. ч. 2 ст. 1; п.2 ч. ст. 6, ст. 87, ст. 88<br>Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479  | 01.11.2021 | Выполнено |

|   |  |  |            |           |
|---|--|--|------------|-----------|
| 5 | <p>На дверях помещения № 128 (согласно экспликация помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года</p> | <p>п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88<br/>Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12<br/>Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p> | 01.11.2021 | Выполнено |
|---|--|--|------------|-----------|

4

|   |  |  |            |           |
|---|--|--|------------|-----------|
|   | <p>№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>   |  |            |           |
| 6 | <p>На дверях помещения № 129 (согласно экспликация помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> | <p>п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88<br/>Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12<br/>Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p> | 01.11.2021 | Выполнено |

|   |   |  |            |           |
|---|---|--|------------|-----------|
| 7 | <p>На дверях помещения № ВО (согласно экспликация помещения, разработанным . ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> | <p>п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88<br/>Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12<br/>Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p> | 01.11.2021 | выполнено |
| 8 | <p>На дверях помещения № 131 (согласно экспликация помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>  | <p>п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88<br/>Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12<br/>Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479</p> | 01.11.2021 | Выполнено |
| 9 | <p>На дверях помещения №</p>  | <p>п. ч. 2 ст. 1; 11.2 ч. ст. 6,</p>   | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
|    | 132 (согласно<br>экспликации помещения,<br>разработанным 000<br>«Испытательный центр<br>Стройэксперт» шифр А-<br>1310 от 2014 г.) не<br>обозначена категория по<br>взрывопожарной и<br>пожарной опасности, а<br>также класса зоны в<br>соответствии с главами 5,<br>7, 8 Федерального закона<br>от 22.07.2008 года №123-<br>ФЗ «Технический<br>регламент о требованиях<br>пожарной безопасности»                           | ст. 87, ст. 88 Федерального<br>закона от 22.07.2008 года<br>№123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о требованиях<br>пожарной безопасности»,<br>п. 12 Правил<br>противопожарного режима<br>в Российской Федерации,<br>утвержденные<br>постановлением<br>правительства Российской<br>Федерации от 16.09.2020 г.<br>№ 1479                                     |            |           |
| 10 | На дверях помещения №<br>133 (согласно<br>экспликации помещения,<br>разработанным 000<br>«Испытательный центр<br>Стройэксперт» шифр А-<br>1310 от 2014 г.) не<br>обозначена категория по<br>взрывопожарной и<br>пожарной опасности, а<br>также класса зоны в<br>соответствии с главами 5,<br>7, 8 Федерального закона<br>от 22.07.2008 года № 123-<br>ФЗ «Технический<br>регламент о требованиях<br>пожарной безопасности» | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6,<br>ст. 87, ст. 88 Федерального<br>закона от 22.07.2008 года<br>№123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о требованиях<br>пожарной безопасности»,<br>п. 12 Правил<br>противопожарного режима<br>в Российской Федерации,<br>утвержденные<br>постановлением<br>правительства Российской<br>Федерации от 16.09.2020 г.<br>№ 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 11 | На дверях помещения №<br>134 (согласно<br>экспликации помещения,<br>разработанным 000<br>«Испытательный центр<br>Стройэксперт» шифр А-<br>1310 от 2014 г.) не<br>обозначена категория по<br>взрывопожарной и<br>пожарной опасности, а<br>также класса зоны в<br>соответствии с главами 5,<br>7, 8 Федерального закона<br>от 22.07.2008 года №123-<br>ФЗ «Технический   | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6,<br>ст. 87, ст. 88 Федерального<br>закона от 22.07.2008 года<br>№123-ФЗ<br>«Технический<br>регламент о требованиях<br>пожарной безопасности»,<br>п. 12 Правил<br>противопожарного режима<br>в Российской Федерации,<br>утвержденные<br>постановлением<br>правительства Российской<br>Федерации от 16.09.2020 г.<br>№ 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |   |   |            |           |
|----|---|---|------------|-----------|
|    | регламент о требованиях пожарной безопасности»  |   |            |           |
| 12 | На дверях помещения № 135 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный цен | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
|    | Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   | пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479   |            |           |
| 13 | На дверях помещения № 222 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |   |   |            |           |
|----|---|---|------------|-----------|
|    | регламент о требованиях пожарной безопасности»  |   |            |           |
| 14 | На дверях помещения № 224 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 15 | На дверях помещения № 312 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и   | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,  | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
|    | пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   | утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479  |            |           |
| 16 | На дверях помещения № 314 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 17 | На дверях помещения № 315 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |   |   |            |           |
|----|---|---|------------|-----------|
| 18 | <p>На дверях помещения № 319 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона</p> | <p>п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г.</p> | 01.11.2021 | Выполнено |
|----|---|---|------------|-----------|

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
|    | от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»   | № 1479  |            |           |
| 19 | На дверях помещения № 321 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  | п. ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.072008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479    | 01.11.2021 | Выполнено |
| 20 | На дверях помещения № 322 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 1 ч. 2 ст. 1; 11.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.072008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
| 27 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении № 102 (согласно экспликация помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность свободного открывания извне и без ключа | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 28 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении № 107 (согласно экспликация   | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные   | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
|    | помещении, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность свободного открывания изн и без ключа  | постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479   |            |           |
| 29 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 101 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 30 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 107 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа    | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 31 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 113 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |   |  |            |           |
|----|---|--|------------|-----------|
| 32 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 118 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. | 01.11.2021 | Выполнено |
|----|---|--|------------|-----------|

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
|    | Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа  | № 1479  |            |           |
| 33 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 201 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа    | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 34 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 206 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают их возможность свободного открывания изнутри без ключа | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 35 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 211 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа    | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |   |   |            |           |
|----|---|---|------------|-----------|
| 36 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 216 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
|----|---|---|------------|-----------|

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
|    | возможность их свободного открывания изн и без ключа   |   |            |           |
| 37 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 301 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа    | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 38 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении групповой ячейки № 306 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 39 | Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажного коридора этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа   | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |   |   |            |           |
|----|---|---|------------|-----------|
| 40 | На дверях помещения № 147 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 41 | На дверях помещения №   | п. ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6,  | 01.11.2021 | Выполнено |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | 149 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 |  |  |
|--|---|--|--|--|

|    |  |   |            |           |
|----|--|---|------------|-----------|
| 42 | На дверях помещения № 150 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |
| 43 | На дверях помещения № 151 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479   | 01.11.2021 | Выполнено |
| 44 | На дверях помещения № 158 (согласно экспликации помещения, разработанным 000 «Испытательный цен  | п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях   | 01.11.2021 | Выполнено |

|    |   |  |            |           |
|----|---|--|------------|-----------|
|    | Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  | пожарной безопасности», п. 12<br>Правил<br>противопожарного<br>режима в Российской Федерации,<br>утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479  |            |           |
| 45 | На дверях помещения № 164 (согласно экспликация помещения, разработанным ООО «Испытательный центр Стройэксперт» шифр А-1310 от 2014 г.) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88<br>Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12<br>Правил<br>противопожарного<br>режима в Российской Федерации,<br>утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 | 01.11.2021 | Выполнено |