



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Приморскому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района

197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, тел. (812) 307-26-49,

E-mail: 13@78.mchs.gov.ru

«13» сентября 2021 г., 12 час. 15 мин. № 40-1-532/1/1

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 25.08.2021 № 40-1-532, учётный № проверки 78210061000200549961

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Пазиковой Вероникой Ивановной – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

2) Нечаевым Александром Сергеевичем - старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Голубев Егор Алексеевич - эксперт ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу, свидетельство №78-ПБ/0008 от 16.03.2017 года, выдано ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здание дошкольного образовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

197373, г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский д. 60, корпус 2, строение 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных)

объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 Приморского района Санкт-Петербурга, ИНН 7814724284, юридический адрес: 197350, г. Санкт-Петербург, пр. Королева д. 72, корпус 1, строение 1, каб. 21

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» сентября 2021 года, 11 час. 00 мин.

по «13» сентября 2021 года, 12 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При запуске вытяжных систем противодымной вентиляции не выполняются требования в части включения (пуска) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме в помещении № 102 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP)	п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.12.2021	
2.	При запуске вытяжных систем противодымной вентиляции не выполняются требования в части включения (пуска) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме в помещении № 115.1 (согласно экспликации	п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной	01.12.2021	

	помещении, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP)	безопасности»		
3.	При запуске вытяжных систем противодымной вентиляции не выполняются требования в части включения (пуска) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме в поэтажном коридоре на 2 этаже	п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.12.2021	
4.	В подвальном помещении здания осуществляется хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов	пункт 16 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2021	
5.	При запуске приточных систем противодымной вентиляции не выполняются требования в части включения (пуска) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме в помещении № 102 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP)	п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.12.2021	
6.	При запуске приточных систем противодымной вентиляции не выполняются требования в части включения (пуска) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме в помещении № 115.1 (согласно экспликации	п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной	01.12.2021	

	помещении, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP)	безопасности»		
7.	При запуске вытяжных систем противодымной вентиляции не выполняются требования в части включения (пуска) исполнительных устройств систем противопожарной защиты в автоматическом режиме в поэтажном коридоре на 2 этаже	п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.20 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.12.2021	
8.	В помещении № 102 (согласно экспликация помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP) при срабатывании систем пожарной сигнализации от дымового извещателя не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2021	
9.	В помещении № 115.1 (согласно экспликация помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP) при срабатывании систем пожарной сигнализации от дымового извещателя не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2021	
10.	В поэтажном коридоре 2 этажа при срабатывании систем пожарной сигнализации от дымового извещателя не обеспечивается автоматическое открывание запоров	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об	01.12.2021	

	дверей эвакуационных выходов	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		
11.	В помещении № 133 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) расстояние от пожарного извещателя до стен (перегородок) менее 0,50 м	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.36 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.12.2021	
12.	В помещении № 224 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) расстояние от пожарного извещателя до стен (перегородок) менее 0,50 м	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.36 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.12.2021	
13	На дверях помещения № 006 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской	01.12.2021	

	7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федерации от 16.09.2020 г. № 1479		
14	На дверях помещения № 007 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
15	На дверях помещения № 119 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
16	На дверях помещения № 120 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	

	пожарной безопасности»			
17	На дверях помещения № 122 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
18	На дверях помещения № 123 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
19	На дверях помещения № 126 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-AP) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
20	На дверях помещения № 129 (согласно экспликации помещения,	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года	01.12.2021	

✓	разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479		
✓ 21	На дверях помещения № 130 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
сдел. 22	На дверях помещения № 132 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
сдел. 23	На дверях помещения № 216 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил	01.12.2021	

	обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479		
24	На дверях помещения № 219 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
25	На дверях помещения № 220 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
26	На дверях помещения № 221 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в	п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч. 1 ст. 6, ст. 87, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением	01.12.2021	

	соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479		
27	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещении № 102 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
28	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов в помещений № 107 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
29	Заполнение дверного проема в техническом помещении № б/н, расположенное на 2 этаже напротив помещения № 216 (согласно экспликации помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР), устроенное в составе объекта класса Ф 1.1. выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом	п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6, ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.12.2021	

	огнестойкости)			
30	Заполнение дверного проема в техническом помещении № б/н, расположенное на 2 этаже напротив помещения № 219 (согласно экспликация помещения, разработанным ООО «Григорьев и партнеры» шифр 05/2013-01-305-5-АР), устроенное в составе объекта класса Ф 1.1. выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости)	п. 1, ч. 2, ст. 1, ч.1 ст.6, ст.88, табл. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.12.2021	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Приморского района управления по Приморскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Пазикова В.И.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Приморского района управления по Приморскому району

району Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу Нечаев А.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Пазикова Вероника Ивановна – инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 307-26-49, E-mail: 13@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующий *А.В. Беляева*
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

« 12 » часов « 15 » минут « 13 » 09 20 21 г.

[Signature]
(подпись)